トランシーバーのご利用について



お持ち込みのトランシーバーで通信が繋がらない事象が発生しております。
トランシーバーをご利用の際は下記内容をご確認ください。

当会場ではデジタルシーバーのご利用を推奨しております。



■当ビルで、au回線を使用したIPトランシーバーにおいて通信障害が確認されています。

■ご利用いただけないトランシーバーの例：アイコム株式会社/IP501H

※au回線のトランシーバーがご利用いただけないのは、当ビル内のみです。